

Spray adhesivo

INSTRUCCIONES: *Lea la etiqueta completa antes de usar este producto.*

1. No use este producto en equipos con corriente eléctrica
2. Seguro en la mayoría de los plásticos. Comprobar en un área pequeña.
3. Agitar bien antes de usar.
4. Siempre direccione la punta de pulverización hacia la superficie a ser adherida.
5. Sujete la lata de 6 a 12 pulgadas de la superficie a pulverizarse.
6. Aplicar una capa ligera uniforme de adhesivo a la superficie.
7. Para sustratos POROSOS, aplicar dos capas en direcciones opuestas.
8. Para adherencias PERMANENTES, aplicar una capa gruesa a ambas superficies, secar secar durante 3 a 5 minutos y apretar los sustratos el uno contra el otro.
9. Para adherencias NO PERMANENTES, aplicar una capa ligera a solo una superficie, dejar secar durante 5 minutos y unir.
10. Después del uso, invierta la lata y libere la punta de pulverización hasta que el spray esté libre de adhesivo.
11. Si se tapa, limpiar con destilado de petróleo.

Peligro

Indicación de peligro

- H222 Aerosol extremadamente inflamable.
H229 Contiene gas a presión, puede reventar si se calienta.
H316 Provoca una leve irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H361 Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H402 Nocivo para los organismos acuáticos.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia

- P201 Procurarse las instrucciones antes del uso.
P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
P211 No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición.
P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P260 No respirar las nieblas/los vapores.
P264 Lávese cuidadosamente después de la manipulación.
P271 Usar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P273 No dispersar en el medio ambiente.
P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
P304 + P340 En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P312 Llamar un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal.
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente



durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

- P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P308 + P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.
P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar el recipiente herméticamente cerrado.
P405 Guardar bajo llave.
P410 + P412 Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F.
P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.

Su mal uso deliberado, concentrando e inhalando su contenido es ilegal y puede ser perjudicial o fatal. La inhalación abusiva puede causar la muerte. Para mayor información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Esta lata de metal puede conducir la electricidad. Manténgala alejada de todas las fuentes eléctricas vivas. El incumplimiento de esta advertencia puede resultar lesiones graves y/o incendio repentino.

©2019 CRC Industrias de México
S. de R. L. de C.V.
(81) 2139-0572
www.crc-mexico.com
Made in U.S.A. / Hecho en E.U.A.
1750938 19A

