

INSTRUCCIONES: Lea toda la etiqueta antes de usar este producto.

1. Actúe con precaución al usar en Equipos Energizados o cerca de ellos.

2. Retire las placas mecánicas, cubiertas, etc., para exponer el interior del equipo. Para obtener los mejores resultados, elimine la acumulación de sedimentos contaminantes raspando con un cepillo de alambre.
3. Proteja todas las piezas de goma, de plástico y las superficies pintadas del exceso de rocío. No rocíe directamente sobre superficies pintadas.
4. Rocíe hasta que quede limpio. Utilice el tubo de extensión para alcanzar las áreas difíciles.
5. Seque al aire o con un trapo seco y absorbente. Utilice aerosol antihumedad Duster™ de CRC para acelerar el tiempo de secado.
6. No utilice sobre plásticos, especialmente plásticos modernos. Si no está seguro, consulte con el fabricante del equipo.
7. No apto para utilizar en productos electrónicos delicados, computadoras, reproductores de casetes o aparatos de video. Utilice un limpiador de precisión de CRC.

Peligro

Indicación de peligro

- H229 Contiene gas a presión, puede reventar si se calienta.
- H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.
- H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.
- H315 Provoca irritación cutánea.
- H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- H320 Provoca irritación ocular.
- H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H350 Puede provocar cáncer.
- H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia

- P201 Procurarse las instrucciones antes del uso.
- P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
- P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
- P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- P261 Evitar respirar nieblas o vapores.
- P264 Lávase cuidadosamente después de la manipulación.
- P271 Usar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
- P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.
- P273 No dispersar en el medio ambiente.
- P280 Usar guantes/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P302 + P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua.
- P333 + P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: Consultar a un médico.
- P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua



cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

- P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
- P304 + P340 En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308 + P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.
- P391 Recoger los vertidos.
- P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar el recipiente herméticamente cerrado.
- P405 Guardar bajo llave.
- P410 + P412 Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F.
- P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.

Información suplementaria

Al exponerlo al calor extremo o superficies calientes, los vapores pueden descomponerse en gases corrosivos y tóxicos como el cloruro de hidrógeno y, posiblemente, el fosgeno.

Su mal uso deliberado, concentrando e inhalando su contenido es ilegal y puede ser perjudicial o fatal. La inhalación abusiva puede causar la muerte. Para mayor información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA: Esta lata de metal puede conducir la electricidad. No toque la lata con fuentes eléctricas vivas, ya que esto puede resultar en lesiones graves.