

INSTRUCCIONES: Lea toda la etiqueta antes de usar este producto.

- 1. Por razones de seguridad personal, no aplique el producto mientras el equipo esté conectado.**
 2. Agite bien y mantenga la lata alejada a una distancia de 8" a 12" de la superficie.
 3. Rocíe las áreas a soldar en capas ligeras y parejas. Se obtiene el mejor rendimiento aplicándolo sobre una superficie limpia.
 4. Rocíe en las puntas, boquillas y otras superficies para ayudar a evitar la acumulación de salpicaduras de la soldadura.
 5. Después de soldar, enjuague o limpie el área antes de aplicar otro tratamiento.
-

Peligro



Indicación de peligro

H222 Aerosol extremadamente inflamable.

H280 Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta.

Consejos de prudencia

P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. No fumar.

P211 No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición.

P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Lávese las manos después del uso.

P410 + P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

P412 No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F. Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Su mal uso deliberado, concentrando e inhalando su contenido es ilegal y puede ser perjudicial o fatal. La inhalación abusiva puede causar la muerte.

Para mayor información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Esta lata de metal puede conducir la electricidad. Manténgala alejada de todas las fuentes eléctricas vivas. El incumplimiento de esta advertencia puede resultar lesiones graves y/o incendio repentino.