

CRC Lubricante para Cadenas
Grado Alimenticio

NSF H1

INSTRUCCIONES: Lea la etiqueta completa antes de usar este producto.

1. No aplicar con el equipo energizado.
2. Aplique pulverizando una película uniforme en cada cojinete.
3. Limpie el exceso con un paño.
4. Repita la aplicación cuando sea necesario.
5. Solo use la cantidad mínima para lograr resultados.

Atención

Indicación de peligro

H223 Aerosol inflamable.

H229 Contiene gas a presión, puede reventar si se calienta.

H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.



Consejos de prudencia

P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.

P211 No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición.

P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

P312 Llamar un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal.

P410 + P412 Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 ° C/122 °F.

P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/ nacional/internacional.

Su mal uso deliberado, concentrando e inhalando su contenido es ilegal y puede ser perjudicial o fatal. La inhalación abusiva puede causar la muerte. Para mayor información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Esta lata de metal puede conducir la electricidad. Manténgala alejada de todas las fuentes eléctricas vivas. El incumplimiento de esta advertencia puede resultar lesiones graves y/o incendio repentino.

©2018 CRC Industrias de Mexico S. de R. L. de C.V.
(81) 2139-0572

Made in U.S.A. / Hecho en E.U.A.
www.crc-mexico.com 18A

CRC

Lubricante para Cadenas Grado Alimenticio

Alta Resistencia
Penetración Rápida

Perma-Lock
2-WAY INTEGRATED ACTUATOR

S.D.[L.]
Safety Data Label



NSF H1

Nonfood Compounds Program Listed
Category Code: H1 Reg.# 157474



Item# 1750578

Peso Neto: 340 g

Para revisar la Hoja de Datos de Seguridad (HDS): Rasque (NO CORTE) la etiqueta siguiendo estas perforaciones y dóblela hacia atrás. Al terminar, vuelva a pegar la etiqueta. No la retire completamente hasta que la lata esté vacía.

