



CRC

Heavy Duty Clear Penetrating Grease

Graisse pénétrante transparente à usage intensif

Contains PTFE

High Adhesive Strength

Effective from -34°C to 260°C

Resists Water Wash Out

Contient du PTFE

Pouvoir adhésif puissant

Efficace entre -34°C et 260°C

Résiste au lessivage



PART/PIÈCE 73156

369 g

Heavy Duty Clear Penetrating Grease/ Graisse pénétrante transparente à usage intensif

WARNING! Flammable aerosol. Contents under pressure. Harmful if inhaled or swallowed. Vapours may cause respiratory tract irritation, nausea, headache and dizziness. Ingestion may cause aspiration into the lungs. May cause skin and eye irritation.

Precautions: Use in well-ventilated area. Wear protective equipment during handling. Avoid breathing vapours or mists. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Keep away from heat, sparks and flame. Do not puncture or incinerate container. Store in a cool, dry, well ventilated area, away from incompatibles. Do not store in direct sunlight.

First Aid: If inhaled, remove victim to fresh air. If breathing stopped, begin artificial respiration. For skin or eye contact, flush with water for at least 15 minutes while removing contaminated clothing. If ingested, do not induce vomiting. For all cases, if symptoms persist, obtain medical attention.



AVERTISSEMENT! Aérosol inflammable. Contenu sous pression. Nocif si inhalé ou avalé. Les vapeurs peuvent causer une irritation des voies respiratoires, de la nausée, des maux de tête et des étourdissements. L'ingestion risque de causer l'aspiration du produit dans les poumons. Peut irriter la peau et les yeux.

Précautions: Utiliser dans un endroit bien ventilé. Lors de la manipulation, porter un équipement de protection. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir à l'écart des étincelles, des flammes et de la chaleur. Ne pas perforez ou incinérer le contenant. Entreposer dans un endroit frais, bien ventilé, à l'écart des matières incompatibles. Ne pas entreposer à l'ensoleillement direct.

Premiers Soins: Si inhalé, transporter la victime à l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver à grande eau pendant au moins 15 minutes tout en retirant les vêtements contaminés. Si ingéré, ne pas faire vomir. Dans tous les cas, si les symptômes persistent, obtenir des soins médicaux.

REFER TO MATERIAL SAFETY DATA SHEET FOR FURTHER INFORMATION/
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE



CRC Canada Co., 2-1246 Lorimar Drive, Mississauga, Ontario L5S 1R2

CRC Clear Penetrating Grease is a heavy-duty clear penetrating gel that provides superior lubrication and withstands high temperatures and pressures. It has tremendous adhesive strength and penetrates deep to form a tenacious, long-lasting film.

- Contains: Heptane, Polybutene, Petroleum distillates, Liquefied petroleum gas
- For food plants and other industrial use, avoid contamination of food in the application and storage of the product. Do not use in FOOD HANDLING AREAS.

La graisse pénétrante transparente CRC est un gel pénétrant transparent de haute tenue qui procure une lubrification supérieure et supporte les températures et les pressions élevées. Elle est dotée d'un immense pouvoir d'adhésion et pénètre profondément pour former une pellicule tenace de longue durée.

- Contient: Heptane, Polybutène, Distillats de pétrole, gaz de pétrole liquéfiés
- Utilisation pour usines alimentaire ou autre utilisation industrielle, éviter la contamination des aliments dans l'application et l'entreposage du produit. Ne pas utiliser dans LES ENDROITS OÙ IL Y A MANIPULATION ALIMENTAIRE.

DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL BEFORE USING THIS PRODUCT.

1. For personal safety, do not apply while equipment is energized.
2. Shake well before using.
3. Spray in light even coats.
4. Use extension tube for hard to reach areas.

MODE D'EMPLOI : LIRE LA NOTICE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

1. Pour la sécurité personnelle, ne pas appliquer si l'équipement est sous tension.
2. Bien secouer avant usage.
3. Vaporiser en légères couches uniformes.
4. Utiliser une rallonge de tube pour atteindre les endroits d'accès difficile.



0 78254173156 8

©2009 CRC Canada Co.

www.crc-canada.ca Made in U.S.A./Fait aux É.-U. 09A