



## Gasket Remover

Facilita la tarea de extracción de juntas, de adhesivo de juntas y de sellantes. Facilita la remoción de adhesivos, barnices y lacas. Efectúa pintura y graffiti. Disuelve grasa y aceites adheridos por temperatura. Aprobado por el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) para uso en plantas y frigoríficos de carne vacuna y de ave sujetos a inspección federal.

**INSTRUCCIONES:** Lea la etiqueta antes de usar este producto.

1. Usar protección ocular y guantes de goma u otro tipo de guante de seguridad no poroso. Debido a las propiedades disolventes del producto, se deben proteger las superficies pintadas. 2. Extracción de juntas: rociar el producto generosamente sobre la junta y dejarlo actuar durante 5 a 10 minutos. Extraer la junta con una espátula. 3. Pintura y graffiti: rociar el producto generosamente sobre la superficie pintada. Dejar que se seque y frotar con un cepillo de cerdas duras. 4. Remoción de adhesivos: aplicar el producto generosamente y dejarlo actuar durante 5 a 10 minutos. Frotar con un paño. Para capas espesas, repetir la aplicación del producto. 5. No aplicar al producto en equipos energizados.

**ADVERTENCIA:** No perforar ni incinerar el envase, ni guardarlo a temperatura ambiente superior a 120° F (49°C). El envase puede explotar al ser expuesto a altas temperaturas. No dejar el envase expuesto a la luz directa del sol ni cerca de fuentes de calor. Este producto es inflamable. Mantener el envase alejado de llamas y otras posibles causas de ignición. La exposición excesiva a los vapores del producto puede causar irritación de los ojos y de la piel, dolor de cabeza, irritación de las vías respiratorias y otros síntomas relacionados con el sistema nervioso central. La inhalación deliberada del producto concentrado puede ser perjudicial para la salud. Usar únicamente en áreas bien ventiladas. Evitar la inhalación continua de vapores y rocío del producto. Evitar que entre en contacto con la piel y los ojos. Los vapores del producto son más densos que el aire y pueden quedar depositados en áreas bajas. Si no hay suficiente ventilación, usar equipo respiratorio de seguridad.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Si entra en contacto con los ojos y/o con la piel, lavarse con agua durante 15 minutos. Si se ha ingerido el producto, no inducir el vómito. Si se ha inhalado excesivamente, retirar la persona afectada al aire libre. Si se presentan síntomas graves de exposición, llamar a un médico inmediatamente. Consultar la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales para obtener más información sobre este producto.

### MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Esses removal of gaskets, gasket cement and sealants. Esses removal of adhesives, varnishes and lacquers. Strips and removes paint and graffiti. Dissolves baked-on grease and oil. Authorized by USDA for use in federally inspected meat and poultry plants.

**DIRECTIONS:** Read entire label before using this product.

1. Wear eye protection and rubber gloves or other non-porous hand protection. Protect painted surfaces from overspray, as product will dissolve paint. 2. Gasket removal: spray liberal coating on gasket and allow to set for 5-10 minutes. Remove with putty knife. 3. Paint and graffiti removal: spray liberal coating on painted surface. Allow to dry and brush with a stiff bristled brush. 4. Adhesive removal: apply liberal coating and allow to work for 5-10 minutes. Wipe with rag or vapor. Repeat application for thick built up areas. 5. Do not apply while equipment is energized.

**WARNING:** Do not puncture, incinerate or store can above 120°F. Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Product is flammable. Keep away from flames and other ignition sources. Overexposure to vapors may cause eye and skin irritation, headaches, dizziness, irritation to respiratory tract and CNS effects. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. Use only in a well ventilated area. Avoid continuous breathing of vapor and spray mist. Avoid contact with skin and eyes. Vapors are heavier than air and can collect in low areas. If ventilation is not adequate, respiratory protection should be used. **FIRST AID:** In case of eye and skin contact, flush with water for 15 minutes. If swallowed, do not induce vomiting. If too much is breathed, remove to fresh air. For severe overexposure, call physician immediately. For additional information, consult the Material Safety Data Sheet for this product.

©2006 CRC Industries, Inc.

Warminster, PA 18974

CRC#5338

(215) 674-4300

KEEP AWAY FROM CHILDREN

064

Hecho en E.U.A.

Made in U.S.A.

[www.crcindustries.com](http://www.crcindustries.com)



Industrial

# Removedor de juntas

Remueve juntas, pintura, graffiti y adhesivos

Industrial

# Gasket Remover

Removes Gaskets, Paint, Graffiti and Adhesives

**ATENCIÓN: INFLAMABLE. DAÑO SE INHALA O SE INGERE. IRRITANTE A LOS OJOS. CONTENIDO A PRESIÓN** Lea las advertencias del panel trasero.

**WARNING: FLAMMABLE. HARMFUL IF INHALED OR SWALLOWED. EYE IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE.** Read warnings on back panel.

Peso Neto 340 g (12 onz)

Net Wt. 12 oz. (340 g)



TODO EL PRODUCTO USADO O UTILIZADO DEBE SER DESECHADO DE ACUERDO CON LOS REGLAMENTOS  
ALL USED AND UNUSED PRODUCT SHOULD BE DISPOSED OF IN CONFORMANCE WITH REGULATIONS